

根室線 東鹿越～上落合間 H28台風10号による被災状況

調査日:平成29年5月8～12日

別紙

出典:国土地理院webサイト

東鹿越駅  
97k800m

滝川方

東鹿越

幾寅駅  
101k800m

幾寅

登満川橋りょう107k023m付近  
(水路土砂堆積)

滝川方

新得方



※現在は、一時的に流水路は確保されている

二の沢川橋りょう 109k253m付近  
(土砂流入)

新得方



滝川方

第1落合トンネル 111k515m付近  
(土砂流入)

滝川方

新得方



第1ルーオマンソラプチ川橋りょう  
111k985m付近 (流木堆積)

滝川方

新得方



99k000m～650m  
(倒木による高圧ケーブル断線)

新得方

滝川方



108k190m付近  
(国道からの土砂流入)

新得方

滝川方



盛土 109k386m付近  
(盛土のり面崩壊)

新得方

滝川方



山吹川橋りょう 99k904m付近  
(水路土砂堆積)

滝川方

新得方



幾寅川橋りょう 101k598m付近  
(護岸壁流失)

滝川方

新得方



西落合川橋りょう 108k242m付近  
(護岸壁損傷)

新得方

滝川方



伏び 109k428m付近  
(護岸壁損傷)

滝川方

新得方



第1落合橋りょう 112k295m付近  
(水路土砂堆積)

滝川方

新得方



第1ウグイス沢橋りょう105k725m  
付近 (水路土砂堆積)

滝川方

新得方



三の沢橋りょう 109k079m付近  
(水路土砂堆積)

滝川方

新得方



落合構内 111k205m付近  
(土砂流入)

滝川方

新得方



第2落合橋りょう 112k460m付近  
(土砂流入)

滝川方

新得方



第4落合トンネル入口 113k180m付近  
(斜面崩壊)

滝川方

新得方



伏び 113k433m付近  
(水路土砂堆積)

新得方

滝川方



落合駅  
111 k 150m

3

2

4

上落合信号場  
115 k 210m

新得方

無名川橋りょう 112k626m付近  
(土砂流入)

滝川方

新得方



113k040m付近  
(斜面崩壊)

滝川方

新得方



第4落合トンネル出口  
113k330m付近 (斜面崩壊)

滝川方

新得方

